

**1 - BASAMENTO IN ALLUMINIO  
LUCIDO****Per la pulizia**

Utilizzare un panno morbido e detergente per vetri. Per la lucidatura utilizzare pasta abrasiva lucidante per alluminio seguendo le istruzioni di utilizzo.

**Per la disinfezione**

Si raccomanda l'utilizzo dell'etanolo, mentre si sconsiglia l'uso dell'ipoclorito di sodio, del perossido di idrogeno e del benzalconio cloruro.\*

**2 - BASAMENTO IN ALLUMINIO  
VERNICIATO****Per la pulizia**

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo. Non utilizzare solventi, acidi, detergenti abrasivi o a base alcolica.

**Per la disinfezione**

Si raccomanda l'ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5% sol.), mentre si sconsiglia l'uso del perossido di idrogeno. Alcol denaturato ed etanolo potrebbero generare alcune leggere modifiche estetiche.\*

**Prima di disinfettare l'intera superficie di qualsiasi componente, si consiglia comunque di procedere facendo delle prove su una piccola parte del prodotto.**

## NOME PRODOTTO

**Trevi**

## TIPOLOGIA

**Base 4 razze****Base 5 razze**

## FINITURA SUPERFICIALE

**Alluminio lucido****Alluminio verniciato**

\* Analisi degli effetti derivanti dall'applicazione di prodotti chimici sulle superfici dei prodotti, eseguite presso un laboratorio accreditato.